




FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA: 6500 1104

TORNEIRA DE ALIMENTAÇÃO DE AUTOCLISMO LATERAL COM BOIA MODELO DISMAL





FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- Pressões de trabalho de 0,5 a 8 bar
- Resiste a picos de pressão até 10 bar
- Instalação rápida
- Compatível com todos os autoclismos de cerâmica
- Fabricado em polímeros plásticos anti-calcário de alta qualidade
- Sistema anti-retorno
- Adequado para todos os tipos de água
- Sem manutenção
- Casquilho de latão de 3/8

INSTALAÇÃO

