



DADOS TÉCNICOS

Referencia: 11000281-9; 11000281-10; 11000282-9; 11000282-10; 11000283-9; 110002813-10; 11000284-9; 110002814-10; 11000285-9; 11000285-10

Luvas isolantes de alta tensão | Segurança extrema | Confortáveis e resistentes | Cor branca

Luvas isolantes para alta tensão com a seguinte relação de categoria de volts: 500-00AZC, 1.000-0AZC, 7.500-1AZC, 17.000-2RC e 26.500-3RC. Estas luvas proporcionam proteção durante trabalhos que envolvem eletricidade, tais como electricistas ou operadores de máquinas de alta tensão. São confortáveis de usar e têm um elevado nível de proteção. As suas propriedades dieléctricas oferecem a segurança necessária para trabalhos onde existem riscos eléctricos.



cofan

GUANTES AISLANTES / GANTS ISOLANTS / INSULATING GLOVES / LUVAS ISOLANTES

 **UNE EN 60903:2014**
IEC



Consultar disponibilidad y plazos de entrega.
Consulter disponibilité et délais de livraison.
Please, check availability and delivery time.
Consultar disponibilidade e prazos de entrega.

Resistente a / Resistance à / Resistant to / Resistentes a:

A	Ácido / Acide / Acid / Ácido
Z	Ozono / Ozone / Ozone / Ózono
H	Aceite / Huile / Oil / Óleo
C	Muy baja temperatura / Très basse température Extremely low temperature Temperaturas extremamente baixas

ES Guantes aislantes para alta tensión de 500, 1.000, 7.500, 17.000 y 26.500V. INSPECCIÓN - Antes de cada uso, llevar a cabo una inspección visual y comprobar el guante inflándolo para detectar posibles daños. Cualquier punción o perforación lo hace inutilizable.

FR INSPECTION - Avant chaque utilisation, réalisez une inspection visuelle et testez le gant en le gonflant afin de détecter d'éventuels dommages. Toute ponction ou perforation rend le gant inutilisable.

EN Insulating gloves for high voltage - 500, 1000, 7500, 17000 and 26500V. INSPECTION - Before each use, make a visual inspection and inflate the glove to detect possible damages. Any hole or perforation make it useless.

PT INSPEÇÃO - Antes de cada uso, faça uma inspeção visual e encha a luva para detectar possíveis danos. Qualquer orifício ou perfuração as torna inúteis.

Ref		↔	RES	CAT		
1100 0281-9	500V	360 mm	AZC	00	9	1
1100 0281-10	500V		AZC	00	10	1
1100 0282-9	1.000V		AZC	0	9	1
1100 0282-10	1.000V		AZC	0	10	1
1100 0283-9	7.500V		AZC	1	9	1
1100 0283-10	7.500V		AZC	1	10	1
1100 0284-9	17.000V		AZHC	2	9	1
1100 0284-10	17.000V		AZHC	2	10	1
1100 0285-9	26.500V		AZHC	3	9	1
1100 0285-10	26.500V		AZHC	3	10	1

ROGAMOS CONSULTEN PRECIOS / NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR NOUS CONSULTER POUR CONNAÎTRE LE TARIF ACTUEL
PLEASE, CONSULT THE PRICES / POR FAVOR, CONSULTE OS PREÇOS