



## DADOS TÉCNICOS

Referência: 1031 9040; 1031 9060; 1031 9080; 1031 9100; 1031 9120; 1031 9150; 1031 9180; 1031 9220

### Disco de lixa microperfurado de alta qualidade com velcro

Micro-perfurado com grão Qualtron.

Disco de lixa microperfurado com abrasivo da mais alta qualidade.

Suporte em película de feltro.

Lixagem particularmente eficaz graças à perfuração de toda a superfície e à camada de fixação especial de gancho e laço para um trabalho sem pó.

O disco tem um baixo nível de obstrução do abrasivo, o que resulta num desempenho muito superior e numa vida útil muito mais longa.



Ref	∅	CONEXIÓN			
<b>1031 9040</b>	225 mm	velcro	G-40	25	✓
<b>1031 9060</b>	225 mm	velcro	G-60	25	✓
<b>1031 9080</b>	225 mm	velcro	G-80	25	✓
<b>1031 9100</b>	225 mm	velcro	G-100	25	✓
<b>1031 9120</b>	225 mm	velcro	G-120	25	✓
<b>1031 9150</b>	225 mm	velcro	G-150	25	✓
<b>1031 9180</b>	225 mm	velcro	G-180	25	✓
<b>1031 9220</b>	225 mm	velcro	G-220	25	✓